

Nome do bem: Capela São Marcos		Ficha nº: 2022-029
Localidade: Comunidade de São Marcos		
Endereço: R. Antônio Barbieri s/nº		
Proprietário: Mitra Diocesana de Caxias do Sul		Contato: Cecília e Terezinha Tramontina
Fone: 54 99121 4901		
Latitude: 29° 8'26.14"S	Longitude: 51°39'59.81"O	Altitude: 508 m
Proteção existente: Nenhuma		Proteção proposta: Nível 1
Uso original: Religioso		Uso atual: Religioso
Bens móveis: altar; imagens de São Marcos, Santa Teresinha; Santa Lucia; Santa Cecília e Santo Antônio; um crucifixo, duas lanternas processionais, uma cruz da paixão; sino; bancos e quadros da Via Sacra.		

Estado de conservação		Estado de Preservação		Estado de Ocupação	
X	Muito Bom	X	Íntegro	X	Ocupado
	Bom		Pouco alterado		Desocupado
	Regular		Alterado		Abandonado
	Precário		Muito alterado		Invasido

Foto**Situação****Localização**